



**MANUAL**  
PASO A PASO



**optronics®**

**DESFORRADOR PROFESIONAL**

Para cable Drop Figura 8 2x3 mm


OPHEPED83X2



**ADVERTENCIA DE SEGURIDAD**

- La fibra óptica y sus cortes son pequeños y delicados. Manipularlos con mucho cuidado para evitar dañarlos y tener precaución de no pincharse.
- Desechar los cortes de fibra de óptica en un contenedor o bote de residuos de fibra óptica.
- No tocar la navaja sin guantes, ya que es extremadamente filosa, hacerlo puedes ocasionar lesiones.
- No utilizar la navaja si tiene giretas o daños, hacerlo puede causar daños o cortes erróneos a la fibra óptica.

**ESTRUCTURA DEL PRODUCTO**



- 1. Mangos de PVC antideslizante
- 2. Cuerpo aleación de acero con zinc
- 3. Navaja CR12


- 4. Regleta calibrada
- 5. Desforre Cable Drop plano 2x3 mm



PROCEDIMIENTO

1

Separar el mensajero de acero del cable Drop tipo fig. 8, dejando una distancia aproximada de 10 cm.



2

Cortar el mensajero de acero, utilizando unas pinzas de corte.

**Nota:** En caso de instalación en un cierre de empalme, no cortar el mensajero, ya que se utilizará posteriormente para sujetar el cable.



3

Introducir el cable Drop tipo figura 8 dentro del pelador profesional.






Utilizar la regleta del pelador como guía para retirar el recubrimiento del cable acorde a las medidas del conector a ensamblar.



Apretar el pelador, hasta escuchar un clic y al mismo tiempo, jalar el cable hacia atrás para retirar el recubrimiento.






7

Retirar los excedentes de acrílico de la fibra.  
Se recomienda limpiarla con toallas secas libres  
de pelusa y alcohol isopropílico.

Con esto, el desforre del cable Drop tipo figura 8  
queda concluido.



**Nota:**

Si desea proceder al paso de la conectorización del cable,  
consulte nuestro manual paso a paso de Conectores  
mecánicos Optronics®.

RECOMENDACIONES

- Asegúrese de que en el pelador profesional no queden residuos de cable de un desforre anterior.
- Evitar cualquier contacto con la fibra después del corte y la limpieza.