




**MANUAL DE
INSTALACIÓN**



DISTRIBUIDOR ÓPTICO

ECONÓMICO 1U RACK
OPDIRAE1UV

optronics®



DISTRIBUIDOR ÓPTICO ECONÓMICO 1U RACK **OPDIRAE1UV**



PROCESO DE INSTALACIÓN


PASO1: Abra el distribuidor recorriendo la tapa frontal al frente.



PANELES

Puede utilizar el panel para distribuidor horizontal dependiendo el tipo de conector que desee utilizar.





DISTRIBUIDOR ÓPTICO ECONÓMICO 1U RACK OPDIRAE1UV



ACOPLADORES MONOMODO/MULTIMODO



Acoplador SCU Monomodo Simplex color Azul sin pestaña
OPACSCUZIRSAZSP



Acoplador LC Monomodo Dúplex Color Azul
OPACLCUZIRDAZ



Acoplador SC Monomodo Dúplex Color Azul
OPACSCUZIRDAZ



Acoplador LC Multimodo Dúplex Color Beige
OPACLCPBRODBE



Acoplador SC Monomodo Simplex Color Verde
OPACSCAZIRSVE



Acoplador SC Monomodo Dúplex Color Verde
OPACSCAZIRDVE



Acoplador SC Multimodo Simplex Color Aqua
OPACSCPBR0SAQ



Acoplador SC Multimodo Dúplex Color Aqua
OPACSCPBR0DAQ



Acoplador FC Monomodo Simplex Metálico
OPACFCUZIRSME



Acoplador ST Monomodo Simplex Metálico
OPACSTUZIRSME




Acoplador ST Multimodo Simplex Metálico
OPACSTPBROSME



Acoplador FC Multimodo Simplex Metálico
OPACFCPBROSME

PASO 2: Inserte el acoplador correspondiente en el panel utilizado.





DISTRIBUIDOR ÓPTICO ECONÓMICO 1U RACK **OPDIRAE1UV**



PASO 3: Cierre la bandeja del distribuidor.



PASO 4: Al finalizar instale el distribuidor en el Rack o Gabinete donde se desea instalar utilizando los 4 tornillos de sujeción.